

墜落事故防止の対策徹底!!

事故概要

- 12月25日**夜間**、橋梁上部工工事(直轄)にて当該工事の現場代理人が約20m墜落した**死亡事故**が発生。
- 強風が続く中、現場状況確認のため**1人で現場へ行き、暗がりの中、足場の隙間から墜落**。加えて、**安全帯も未装着**の状態。

高所作業時の墜落事故防止対策の徹底

- 各現場においては、**①安全帯着用**の徹底、**②墜落の危険性が無いか足場等の点検**、**③夜間作業時の照明確保**、について対策の徹底と点検を願います。

事故現場



コンクリート養生のため温風ダクトを床版下へ回すための隙間から墜落

